


Согласовано:  
Директор Департамента образования  
Администрации города  
Г.Н.Османкина

« 14 » 01 2014г.



Утверждаю:  
Директор МБОУ СОШ № 29  
М.Б.Светлова

« 14 » 01 2014г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №29

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Крылова 29/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание школы -3 этажей **9729,5** кв.м.
- отдельно стоящее здание бассейна 2 этажа **1963,3** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **32500,00** кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 год,  
капитального: 2017 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29, краткое наименование: МБОУ СОШ №29

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Крылова 29/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) бассейн, школа оперативное управление свидетельство о регистрации права 86-АБ 580342 от 1 марта 2013 г

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) -муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского 21/А.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1078 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- два остановочных пункта «ул. Крылова», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Грибоедова - 370 м. и наименованием маршрутов № 24, №26, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71., с нечётной стороны ул. Грибоедова- 390 м. и наименованием маршрутов № 24, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71; Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами , которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- на маршрутах №26, №45, №47 задействованы низкопольные автобусы - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 370 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (перепады высоты существуют ) Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
	Вход (входы) в здание	ВНД
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** физическая доступность для категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), кроме путей движения к объекту. Пути движения к объекту: физическая доступность для категорий инвалидов доступна частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **временно недоступно.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем(с общественными организациями)**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: **Акт обследования ОСИ к паспорту доступности МБОУ СОШ № 29 от 23.12.2013г.**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте или сайте - окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», sc29@admsurgut.ru

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» декабря 2013 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «23» декабря 2013 г.,
3. Результаты обследования комиссии от «23» ноября 2013 г.,



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №29

М.Б.Светлова

15» 12 2013г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №29

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Крылова, 29/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 х этажей, 9729,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м 32500 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014год, капитального: 2017 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29 краткое наименование: МБОУ СОШ №29

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул.Крылова29/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Маяковского 21а

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2 Виды оказываемых услуг

Образовательное учреждение участвует в реализации таких направлений развития муниципальной системы образования, как обеспечение вариативности образовательных услуг, удовлетворение запросов потребителей с учётом их интересов и способностей. Педагогический коллектив работает над проблемой сохранения здоровья детей и подростков в условиях средней общеобразовательной школы. В 2013-2014 учебном году обучение в школе ведётся по двум направлениям:

1) общеобразовательные классы

Общеобразовательные программы начального общего образования,

Общеобразовательные программы основного общего образования,

Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.

Дополнительные общеобразовательные программы: общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Спортивное плавание»; «Футбол»; «Баскетбол»; общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Музееведение»; «Волшебный карандашик»; общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности: «Основы вокала»; «Хоровое пение»; «Основы театральной культуры»; программа физкультурно - оздоровительной направленности «Оздоровительное питание»; «Правильное дыхание» программа естественно – научной направленности «Компьютерная графика и дизайн»

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1078 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- два остановочных пункта «ул. Крылова», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Грибоедова - 370 м. и наименованием маршрутов № 24, №26, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71,, с нечётной стороны ул. Грибоедова- 390 м. и наименованием маршрутов № 24, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71;  
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами , которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- на маршрутах №26, №45, №47 задействованы низкопольные автобусы - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 370 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, (перепады высоты существуют) Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ и сайте [sc29@admsurgut.ru](mailto:sc29@admsurgut.ru) согласовано**

 Светлова Марина Борисовна, директор МБОУ СОШ №29; 53-08-30  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ №29  
М.Б.Светлова  
«23» 12 2013г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №29**

Муниципальное образование  
городской округ г.Сургут

«23» 12 2013г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Крылова 29/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание школы -3 этажей **9729,5 кв.м.**

- отдельно стоящее здание бассейна 2 этажа **1963,3 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **32500,00 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1989.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 год,  
капитального: 2017 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29, краткое наименование: МБОУ СОШ №29

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул.Крылова 29/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) бассейн, школа оперативное управление свидетельство о регистрации права 86-АБ 580342 от 1 марта 2013 г

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) -муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского 21/А.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБОУ СОШ №29 осуществляется в соответствии с лицензией №0002061 Серия 86По1 на право ведения образовательной деятельности от 31 августа 2012 года, регистрационный №241, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Образовательные программы реализуются по трем ступеням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование. Спрос на образовательные услуги, предоставляемые МБОУ СОШ №29 несмотря на демографический спад, остается на достаточно высоком уровне. Контрольные цифры приема выполнены. Большинство обучающихся – жители микрорайона «Железнодорожный» г. Сургута.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- два остановочных пункта «ул. Крылова», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Грибоедова - 370 м. и наименованием маршрутов № 24, №26, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71,, с нечётной стороны ул. Грибоедова- 390 м. и наименованием маршрутов № 24, №45, №47, № 12, № 30, № 40, №71;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами , которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- на маршрутах №26, №45, №47 задействованы низкопольные автобусы - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 370 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые,*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная. визуальная;*  
*нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (перепады высоты существуют )* Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), кроме путей движения к объекту. Пути движения к объекту: физическая доступность для категорий инвалидов доступна частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно не доступен.

4.4. Согласование на Комиссии: комиссия по комплексному обследованию учреждения на предмет доступности в целях формирования «Паспорта доступности» от 23.12.2013г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.,

4.4.5. другое: \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ.

**Руководитель рабочей группы:**

Директор МБОУ СОШ №29 М.Б.Светлова



(подпись)


**Члены рабочей группы:**

Департамент образования Администрации города Сургута - ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности Арсанбекова Т.В.




(подпись)

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута- начальник архитектурно- планировочного отдела Лесникова О.А.



(подпись)

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно – транспортного управления Самаркин В.В.



(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.



(подпись)

Ведущий специалист по ОТ МБОУ СОШ №29 Мерошовьян О.М.



(подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «23» 12 2013 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МБОУ СОШ № 29, ул. Крылова 29/1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№1 2 3	№ 1, 2, 3.	Отсутствие информации, калитка не окрашена в контрастный цвет	все	Оборудовать элементами информации окрасить калитку.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	№ 4, 5, 6, 7	№ 4, 5, 6, 7	Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всём пути движения МГН, предупредительная тактильная полоса за 0.8 м до объекта информации	все	Обеспечить место отдыха, информационную поддержку. Выполнить ремонт дорожного покрытия. Обеспечить предупредительно-тактильной полосой.	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; отсутствует разметка места парковки	К	Выделить и оборудовать парковочные места для инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание с установкой специальных горизонтальных и вертикальных знаков; выделить разметку места парковки.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всём	Все (С, К)	Обеспечить место отдыха, информационную поддержку.	Текущий ремонт

				<p>пути движения МГН, предупредительная тактильная полоса за 0.8 м до объекта информации. Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; отсутствует разметка места парковки.</p>		<p>Выполнить ремонт дорожного покрытия. Обеспечить предупредительно-тактильной полосой. Выделить и оборудовать парковочные места для инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание с установкой специальных горизонтальных и вертикальных знаков; выделить разметку места парковки</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «23» 12 2013 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**МБОУ СОШ № 29 ул.Крылова 29/1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№8	№8	Нет дополнительных поручней, отсутствует закругление и окраска ступеней контрастной окраской Отсутствует тактильная предупреждающ а информация за 0,8 м от лестницы; поручни должны выступать на 0,3м.	О, С, Г, У	Оборудовать дополнительными поручнями, выполнить закругление ступеней, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской. Оборудовать тактильной предупреждающе й информацией, выступающими перилами.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К	Оборудовать пандус, установить нескользкого покрытия, контрастная окраска, поручни должны выступать на 0,3м.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№ 18	№ 18	Отсутствует дренажные и водосборные решетки, акустическое, тактильное, визуальное	Г,К, У,О	Установка тактильных направляющих и визуальных элементов, информационных табло, дренажные	Текущий ремонт

					средство, элементы информации об объекте		и водосборные решетки	
2.4	Дверь (входная)	Есть	№ 18	№ 18	Порог в дверном проёме 0,025м. Отсутствует кнопка вызова, акустический маяк, дверные фиксаторы, доводчики с 5 сек. задержкой, полотно двери с против ударной полосой 0,3м. опознавательные знаки	С, О, К	Оборудовать кнопкой вызова, дверными фиксаторами, опознавательным и знаками, против ударной полосой 0,3м, снизить порог до 0,014м	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	№ 9 19	№ 9 19	Отсутствует, тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте, поручни дренажные и водосборные решетки ширенной просвета не более 0,015м.	Г, К У, О	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло, поручни, дренажных и водосборных решеток	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте. Нет дополнительных поручней, отсутствует закругление и окраска ступеней контрастной окраской, дверные фиксаторы. Отсутствует	О, С, К, У	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать пандусом, дополнительными поручнями, выполнить закругление ступеней, первую и последнюю ступени окрасить контрастной	Текущий ремонт

					кнопка вызова, опознавательные знаки. Отсутствует пантус.		окраской. Установить дверные фиксаторы, опознавательные знаки. Снизить порог до 0,0014м., расширить дверные проёмы.	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «23» 12 2013 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**  
**МБОУ СОШ № 29 ул.Крылова 29/1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№ 10 11	№ 10 11	Отсутствует предупреждающая информация тактильные и визуальные средства сообщающие профили рельефа и изменения движения, поручни вдоль стен, элементы информации	С, Г	Установка тактильных направляющих и визуальных элементов, информационных табло, поручней вдоль стен	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания) в вестибюле	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	№ 12 13 14	№ 12 13 14	Имеются пороги, Отсутствуют фиксаторы дверей с 5сек. задержкой,	Все	Понижение высоты порога, установка фиксаторов, информирующих обозначений рядом с дверью,	Текущий ремонт

					информирующие обозначения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1.4м., противопоударная полоса.		противоударных полос.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	№17	№17	Отсутствует пандус, поручни вдоль стен; Акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации	К, О, С	Оборудовать специализированным подъемником, поручнями. Установка тактильных направляющих, Акустических и визуальных элементов, информационных табло.	Текущий ремонт
3.7	Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные, визуальные и акустические средства, поручни вдоль стен, элементы информации; закругление и окраска ступеней контрастной краской. поручни, специализированный подъемник; не соответствуют ширина высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы; отсутствует пандус. Отсутствуют	С, Г, К, О	Установка тактильной и визуальной информация, поручней, пандуса внутри здания; окрасить 1 и последнюю ступени контрастной окраской, установить специализированный подъемник. Понижение высоты порога, установка фиксаторов, информирующих обозначений рядом с дверью, противоударных полос.	Текущий ремонт

					информирующее обозначение рядом с дверью, противоударная полоса.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБОУ СОШ № 29 ул.Крылова 29/1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Да	№ 14	№ 14	Пороги, отсутствие свободного пространства около столов, подходов к оборудованию. Отсутствие световых сигналов, поручней вдоль стен Тактильная информация	К	Оборудовать кабинеты без порогов, увеличить пространство, подходы к оборудованию, установить поручни, световой сигнализатор, тактильной информацией	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Да	№ 20	№ 20	Отсутствуют тактильные средства, световой сигнализатор, поручни вдоль стен.	Все	Установка направляющих акустические и визуальных элементов, поручни вдоль стен.	Индивидуальные решения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	К,О	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещение по маршруту	Нет	-	-	-	К	-	-

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	<p>Не соответствует высота порогов, отсутствие свободного пространства около столов, подходов к оборудованию, систем прослушивания.</p> <p>Отсутствие световых сигналов, поручней вдоль стен. Отсутствуют акустические, тактильные средства.</p>	С, Г, К	<p>Оборудовать кабинеты без порогов, увеличить пространство, подходы к оборудованию, установить поручни, световой сигнализатор, тактильной информацией.</p> <p>Установка направляющих, акустических и визуальных элементов, поручней вдоль стен</p>	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению : отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБОУ СОШ № 29 ул.Крылова 29/1**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№15	№15	Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз, настенные поручни), система двухсторонней связи, тактильные, визуальные и акустические средства. элементы информации.	К,О,С	Оборудовать универсальными кабинками Установка специализированным оборудованием (унитаз, настенные поручни), системы двухсторонней связи, тактильных визуальных и акустических средств, элементов информационных табло.	Текущий ремонт
5.2	Гардеробная	Есть	№16	№16	-	К,О,С	-	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка, специализиров		Оборудовать универсальной кабинкой. Установка	Текущий ремонт

					анное оборудование (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни, унитаз), система двухсторонней связи, тактильные, визуальные и акустические средства. элементы информации. индивидуальные шкафы, нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне, проход между рядами не менее 2.4м.		специализированного оборудования (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни, унитаз), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов и МГН.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБОУ СОШ № 29 ул.Крылова 29/1**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Г,У,О,К	Оборудовать визуальными средствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	С,У,О,К	Оборудовать акустическими средствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют	Все	Оборудовать визуальными, акустическими, тактильными средствами	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для инвалидов и МГН.



№1



№ 2



№ 3



№ 4



№5



№ 6




№ 7

№ 8



№ 18



№ 9



№ 19



№ 10



№ 11



№12




№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17




№ 20





ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ОУ № 29

План № 1





ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ОУ № 29

План № 1

